






High speed precision spindles

SCHEDA TECNICA


AF 42 PINZA Ø 3.175



MODELLO	TENSIONE [Volt]	FREQUENZA [Hz]	GIRI	POT. RESA [Kw]	ASSORB. [Amp]	Cos j	PESO [Kg]
AF42 4,5/2	220	700 / 1000	42000 / 60000	0,3	0,5	/	1



Campo di serraggio : Ø3.175 mm



- 1 - Fase motore / Motor's phase - U
- 2 - Fase motore / Motor's phase - V
- 3 - Fase motore / Motor's phase - W
- 4 - Filo di massa / Earth wire PE
- 5 - Libero / free
- 6 - Libero / free
- 7 - Alimentazione / Card feed +24 Vdc - M+
- 8 - Alimentazione / Card feed 0 Vdc - B-
- 9 - Contagiri / Two impulses for revolution - RPM
- 10 - Libero / free
- 11 - Libero / free
- 12 - Libero / free

